

Die folgenden AEG FX-9 Staubsaugermodelle sind betroffen:


MODELL:	FX9-1-4IG	FX9-1-IBM	FX9-1-MBM	FX9-1-ANIM	FX9-1-ALRP	FX9-1-4IG
PNC:	900277604	900277605	900277606	900277607	900277614	900279107
EAN:	7332543595099	7332543595105	7332543595112	7332543595129	7332543667796	7332543595099

Die folgenden Electrolux Pure F9 Staubsaugermodelle sind betroffen:

MODELL:	PF91-4ST	PF91-4IG	PF91-6IBM	PF91-ANIMA	PF91-ALRGY	PF91-4ST
PNC:	900277599	900277600	900277601	900277602	900277603	900279101
EAN:	7332543595037	7332543595044	7332543595051	7332543595068	7332543595075	7332543595037

MODELL:	PF91-4IG	PF91-ANIMA	PF91-ALRGY	PF91-ALRP	PF91-ALRP
PNC:	900279102	900279104	900279105	900279155	900277616
EAN:	7332543595044	7332543595068	7332543595075	7332543702107	7332543702107

Die Seriennummern 00300341 - 14765437 sind für alle AEG FX-9 und ELECTROLUX Pure F9 Staubsaugermodelle betroffen.



Sie können dies überprüfen, indem Sie das Modell, die Produktnummer (PNC) und die Seriennummern (SN) überprüfen.

Diese finden Sie auf einem Etikett, das sich hinter der Zykloneinheit des Staubsaugers befindet.

